





INFORMACIÓN DE SERVICIO





Cambio en el diseño

de la polea tensora 531 0756 10

Fabricantes: Citroen, Fiat, Ford, Lancia,

Peugeot, Volvo

Modelos:

Citroen: C4, C5, C8, Jumpy Fiat: Scudo, Ulysse

Ford: Focus C-Max, C-Max, Focus II,

Galaxy, Kuga, Mondeo IV, S-Max

Lancia: Phedra

Peugeot: 307, 308, 407, 508, 607, 807, Expert Volvo: C30, S40, V40, V50, C70, V70, S80

Motores: 2.0 HDI, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD,

2.0 TDCi, 2.0 TDI

Nº de artículo: 531 0756 10

Referencias originales: Citroen: 0829.A4 Fiat: 9464640480

Ford: 1231975 / 3M5Q-6B217-AA

Lancia: 9464640480 Peugeot: 0829.A4 Volvo: 8653651



Figura 1: versión anterior



Figura 2: versión nueva



Figura 3: versión anterior



Figura 4: versión nueva

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado la polea tensora con el n^{Ω} de artículo 531 0756 10.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figuras 1 y 3) y de la versión nueva (figuras 2 y 4).

Durante la fase de modificación, es posible que se suministre cualquiera de ellas indistintamente. Ambas versiones cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u. Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España Teléfono: 902 111 115

Fax: 91 654 27 61

www.schaeffler-aftermarket.es





