

Nota para la instalación: LX604/1, LX605/1, LX823, LX1024 y LX1025

Algunas referencias de filtro de aire, y en especial las citadas, presentan cierta dificultad a la hora de realizar su instalación. Esto se debe a la necesidad de obtener una filtración del 100% en el aire aspirado para garantizar en todo momento el correcto funcionamiento del motor, por lo que el filtro debe encajar en su alojamiento mucho más ajustado de lo habitual, ya que de no existir este ajuste parte del aire aspirado podría entrar en el motor sin filtrar provocando graves daños.

Para facilitar la instalación en cualquiera de estas referencias MAHLE recomienda engrasar la boca del filtro antes de su montaje, facilitando así el ajuste del filtro en su alojamiento.

En algunos modelos de filtro también es necesario comprimir éste unos milímetros con las manos para que el ajuste sea correcto.



Zona de ajuste del filtro que se debe engrasar para facilitar su instalación

